Wyniki badania wody w ramach monitoringu kontrolnego
I kwartał 2021 rok

	Jednostka	SUW Serock-Pułtuska	Ośrodek Sportu-Pułtuska	Sklep NETTO	Sklep „Mrówka" Serock Warszawska	Warsztat Samochodowy - Szaniawskiego	SUW Stasi Las	Sklep Wielobranżowy Stasi Las-Długa	SUW Jachranka	Zespół Szkolno-Przedszkolny Wola Kiełpińska	Sklep Wielobranżowy Jachranka-Zegrzyńska	SUW Stanisławowo	Dom prywatny Stanisławowo	Gospodarstwo Rolne Zalesie Borowe	Warsztat Samochodowy Skubianka	SUW Borowa Góra-Lipowa	Budynek Firmy Borowa Góra	Przedszkole Samorządowe Zegrze-Oficerska	SUW Jadwisin	Szkoła Podstawowa Jadwisin	SUW Wierzbica	Restauracja Złoty Lin Wierzbica	SUW Łacha	Sklep Ogólnospożywczy Łacha-Mazowiecka	Sklep Wielobranżowy Nad Bugiem	wymagania
Bakterie coli	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mikroorganizmy	jtk/1ml	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	11	0	0	0	0	0	-
jon amonowy	mg/l	< 0,13	0,15	0,22	< 0,13	0,13	0,13	< 0,13	0,15	0,14	0,21	< 0,13	< 0,13	0,20	0,13	0,23	0,15	0,15	0,26	0,20	0,22	< 0,13	0,17	0,14	0,14	0,50
Barwa	mg pt/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	8	<5	<5	<5	<5	6	<5	5	-
Mętność	NTU	3,4	0,95	0,57	0,27	0,32	0,22	0,26	0,53	0,29	0,55	0,34	0,18	0,23	0,42	0,34	0,32	0,31	0,78	0,82	0,44	0,18	0,34	0,75	0,81	1,0
pH	-	7,9	7,8	7,7	7,7	7,8	7,5	7,4	7,4	7,2	7,3	7,5	7,4	7,1	7,6	7,6	7,4	7,6	7,4	7,4	7,8	7,8	8,0	8,0	7,9	6,5-9,5
Przewodność elektryczna	µS/cm	464	463	435	452	457	518	527	458	464	442	498	507	513	573	457	471	463	478	485	454	437	337	365	369	2500
Smak	TFN	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
Zapach	TON	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	