Wyniki badania wody w ramach monitoringu kontrolnego
II kwartał 2019 rok

	Jednostka	SUW Serock-Pułtuska	Ośrodek Sportu-Pułtuska	Sklep NETTO	Sklep „Mrówka" Serock Warszawska	Warsztat Samochodowy - Szaniawskiego	SUW Stasi Las	Sklep Wielobranżowy Stasi Las-Długa	SUW Jachranka	Zespół Szkolno-Przedszkolny Wola Kiełpińska	Sklep Wielobranżowy Jachranka-Zegrzyńska	SUW Stanisławowo	Dom prywatny Stanisławowo	Gospodarstwo Rolne Zalesie Borowe	SUW Skubianka	Warsztat Samochodowy Skubianka	SUW Borowa Góra-Lipowa	Budynek Firmy Borowa Góra	Przedszkole Samorządowe Zegrze-Oficerska	SUW Jadwisin	Szkoła Podstawowo Jadwisin	SUW Wierzbica	Restauracja Złoty Lin Wierzbica	SUW Łacha	Sklep Ogólnospożywczy Łacha-Mazowiecka	Sklep Wielobranżowy Nad Bugiem	Dębinki – dom prywatny	wymagania
Bakterie coli	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mikroorganizmy	jtk/1ml	24	23	55	15	13	24	0	0	0	0	23	16	0	0	0	21	11	300	98	12	0	11	0	0	0	17	-
jon amonowy	mg/l	0,23	< 0,13	0,13	0,32	0,27	0,57	< 0,13	0,26	0,20	< 0,13	0,20	0,51	0,16	< 0,13	0,15	0,43	0,19	0,20	0,24	0,18	0,41	0,15	0,16	< 0,13	0,19	0,25	0,50
Barwa	mg pt/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	16	19	14	<5	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	-
Mętność	NTU	0,92	0,91	15	0,61	2,2	0,14	0,42	0,93	1,4	0,91	0,26	0,27	0,51	0,94	1,2	0,54	0,28	1,4	0,97	0,66	1,7	1,5	0,30	0,20	0,27	0,98	1,0
pH	-	7,9	7,5	7,5	7,8	7,8	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,7	7,7	8,2	7,6	7,7	8,0	7,9	7,7	7,6	7,5	7,8	7,8	8,0	7,2	7,9	7,3	6,5-9,5
Przewodność elektryczna	µS/cm	458	762	774	462	461	663	658	568	570	581	612	622	604	573	580	371	583	575	589	564	459	435	338	663	371	709	2500
Smak	TFN	<1	<1	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
Zapach	TON	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	

Dokument podpisany przez
Leszek Błachnio
Data: 2019.07.15 14:19:10 CEST