Wyniki badania wody w ramach monitoringu kontrolnego
I kwartał 2024 rok

2024	Jednostka	SUW Serock-Nasielska	SUW Pułtuska	Serock Przedszkole	Karolino Ul. Babie lato 2	Sklep NETTO	Sklep „Mrówka" Serock Warszawska	Warsztat Samochodowy - Szaniawskiego	SUW Stasi Las	Agencja Ubezpieczeniowa Stasi Las-Długa 2A	SUW Jachranka	Zespół Szkolno-Przedszkolny Wola Kiełpińska	Sklep Wielobranżowy Jachranka-Zegrzyńska	SUW Stanisławowo	Dom prywatny Stanisławowo	Gospodarstwo Rolne Zalesie Borowe	Warsztat Samochodowy Skubianka	SUW Borowa Góra-Lipowa	Budynek Firmy Borowa Góra	Przedszkole Samorządowe Zegrze-Oficerska	SUW Jadwisin	Szkoła Podstawowa Jadwisin	Jadwisin IHAR ul. Szaniawskiego	SUW Wierzbica	Restauracja Złoty Lin Wierzbica	SUW Łacha	Sklep Ogólnospożywczy Nowa Wieś ul. Serocka	Sklep ogólnospożywczy Łacha, Mazowiecka	wymagania
Bakterie coli	jtk/ 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	jtk/ 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mikroorganizmy	jtk/ 1ml	0	0	0	0	153	11	15	-	11	0	0	0	0	11	0	30	0	0	39	0	42	18	0	0	31	0	0	-
jon amonowy	mg/ l	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	-	0,21	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	0,18	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,23	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	0,50
Barwa	mg pt/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	-	10	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<6	9	8	<5	<5	<5	<5	<5	11	9	11	-
Mętność	NTU	0,22	0,27	1,1	0,21	0,23	0,19	0,31	-	0,22	0,16	0,20	0,24	0,31	0,43	0,27	0,41	0,21	0,19	0,23	0,67	0,47	0,62	0,18	0,20	0,26	0,24	0,20	1,0
pH	-	7,6	7,6	7,9	7,7	7,8	7,7	8,0	-	7,8	7,7	7,6	7,78	7,7	7,6	7,6	7,8	7,7	7,7	7,7	7,7	7,8	7,7	7,7	7,7	7,6	7,7	7,6	6,5-9,5
Przewodność elektryczna	µS/ cm	473	475	446	478	445	442	476	-	493	526	558	524	564	562	561	539	501	497	518	542	557	538	481	476	336	332	412	2500
Smak	TFN	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
Zapach	TON	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	