

Wyniki badania wody w ramach monitoringu kontrolnego IV kwartał 2024 rok

2024	SUW Serock-Nasielska	SUW Pultuska	Serock Przedszkole Samorządowe	Karolino Ul. Babie lato 2	Sklep NETTO	Sklep „Mirówka” Serock Warszawska	Warsztat Samochodowy - Szaniawskiego	SUW Stasi Las	Sklep wielobranżowy Stasi Las, ul. Główna	Agencja Ubezpieczeniowa Stasi Las-Długa 2A	SUW Jachranka	Zespół Szkolno-Przedszkolny Wola Kiepińska	Sklep Wielobranżowy Jachranka-Zegrzyńska	SUW Stanisławowo	Dom prywatny Stanisławowo	Gospodarstwo Rolne Zalesie Borowe	Warsztat Samochodowy Skubianka	SUW Borowa Góra-Lipowa	Budynek Firmy Borowa Góra	Przedszkole Samorządowe Zegrze-Oficerska	SUW Jadwisin	Szkoła Podstawowa Jadwisin	Jadwisin IHAR ul. Szaniawskiego	SUW Wierzbica	Restauracja Złoty Lin Wierzbica	SUW Łacha	Sklep Ogólnospżywczy Nowa Wieś ul. Serocka	Sklep ogólnospżywczy Łacha, Mazowiecka	wymagania	
Bakterie coli	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mikroorganizmy	0	N	0	0	0	0	0	94	107	76	0	12	0	0	0	55	0	0	0	0	65	84	64	0	0	0	0	0	0	-
jon amonowy	< 0,13	N	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	0,36	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	0,19	0,13	< 0,13	0,66	< 0,13	< 0,13	< 0,13	0,50	
Barwa	<5	N	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	-
Mętność	0,26	N	0,37	0,38	0,23	0,33	0,32	0,15	0,19	0,23	0,31	0,46	0,26	0,83	0,30	0,39	0,46	0,27	0,65	0,69	0,73	0,51	0,42	0,43	0,38	0,30	0,31	0,28	1,0	
pH	7,6	N	7,6	7,6	7,7	7,7	7,6	7,0	7,2	7,2	7,0	7,4	6,2	7,0	7,2	7,6	7,3	7,1	7,3	7,3	7,0	7,2	7,2	7,6	7,7	7,7	7,8	7,7	6,5-9,5	
Przewodność elektryczna	436	N	438	464	442	437	433	211	275	273	214	528	243	218	251	538	243	231	265	257	203	256	258	463	462	375	379	368	2500	
Smak	1	N	1	1	1	1	1	1	<1	1	<1	<1	1	<1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<1	
Zapach	1	N	1	1	1	1	1	1	<1	1	<1	<1	1	<1	1	1	1	<1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<1	