Wyniki badania wody w ramach monitoringu kontrolnego
IV kwartał 2025 rok

2025	SUW Serock-Nasielska	SUW Pułtuska - nieczynna	Serock Przedszkole Samorządowe	Karolino Ul. Babie lato 2	Sklep NETTO	Sklep „Mrówka" Serock Warszawska	Warsztat Samochodowy - Szaniawskiego	SUW Stasi Las	Sklep wielobranżowy Stasi Las, ul. Główna	Agencja Ubezpieczeniowa Stasi Las-Długa 2A	SUW Jachranka	Zespół Szkolno-Przedszkolny Wola Kiełpińska	Sklep Wielobranżowy Jachranka-Zegrzyńska	SUW Stanisławowo	Dom prywatny Stanisławowo	Gospodarstwo Rolne Zabłocie	Warsztat Samochodowy Skubianka	SUW Borowa Góra-Lipowa	Budynek Firmy Borowa Góra	Przedszkole Samorządowe Zegrze-Oficerska	SUW Jadwisin	Szkoła Podstawowa Jadwisin	Jadwisin IHAR ul. Szaniawskiego	SUW Wierzbica	Restauracja Złoty Lin Wierzbica	SUW Łacha	Tężnia Nowa Wieś ul. Popowska	Sklep ogólnospożywczy Łacha, Mazowiecka	wymagania
Bakterie coli	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mikroorganizmy	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	30	32	0	0	0	18	15	0	0	0	0	0	0	0	-
jon amonowy	< 0,13	N	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	0,14	< 0,13	< 0,13	< 0,13	0,50
Barwa	<5	N	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	-
Mętność	0,37	N	0,19	0,48	0,87	0,32	0,57	0,76	0,70	0,83	0,71	0,41	0,44	0,22	0,35	0,45	0,44	0,26	0,21	0,34	0,46	0,17	0,15	0,52	014	0,19	0,25	0,59	1,0
pH	7,8	N	7,7	7,7	7,7	7,6	7,7	7,4	7,4	7,4	7,4	7,6	7,4	7,4	7,4	7,5	7,5	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,5	7,8	7,8	7,7	7,6	7,8	6,5-9,5
Przewodność elektryczna	369	N	381	371	380	364	378	455	456	460	422	369	432	419	431	477	474	411	433	448	408	429	465	380	278	372	377	377	2500
Smak	1	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Zapach	1	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Dokument podpisany przez
Leszek Błachnio
Data: 2026.01.02 11:28:39 CET