Wyniki badania wody w ramach monitoringu kontrolnego
I kwartał 2026 rok

2026	SUW Serock-Nasielska	SUW Pułtuska	Serock Przedszkole Samorządowe	Karolino Ul. Babie lato 2	Zieleniec Pułtuska - Zakroczymska	Warsztat Samochodowy - Szaniawskiego	SUW Stasi Las	Sklep wielobranżowy Stasi Las, ul. Główna	Agencja Ubezpieczeniowa Stasi Las-Długa 2A	SUW Jachranka	Zespół Szkolno-Przedszkolny Wola Kiełpińska	Sklep Wielobranżowy Jachranka-Zegrzyńska	SUW Stanisławowo	Dom prywatny Stanisławowo	Gospodarstwo Rolne Zabłocie	Warsztat Samochodowy Skubianka	SUW Borowa Góra-Lipowa	Budynek Firmy Borowa Góra	Przedszkole Samorządowe Zegrze-Oficerska	SUW Jadwisin	Szkoła Podstawowa Jadwisin	Jadwisin IHAR ul. Szaniawskiego	SUW Wierzbica	Restauracja Złoty Lin Wierzbica	SUW Łacha	Plac wiejski przy tężni Nowa Wieś	Sklep ogólnospożywczy Łacha, Mazowiecka	wymagania
Bakterie coli	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mikroorganizmy	-	N	-	-	-	-	78	46	45	-	34	-	-	-	-	117	58	43	55	30	39	68	-	-	-	-	-	-
jon amonowy	< 0,13	N	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	0,50
Barwa	<5	N	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	11	<5	<5	<5	<5	<5	5	5	6	-
Mętność	0,64	N	0,24	0,28	0,75	0,37	0,41	0,25	0,36	0,66	0,75	0,64	0,59	0,53	0,43	1,9	0,36	0,52	0,46	0,44	0,34	0,54	0,29	0,25	0,29	0,37	0,34	1,0
pH	7,7	N	7,6	7,8	7,7	7,7	7,5	7,4	7,5	7,5	7,7	7,5	7,4	7,6	7,4	7,6	7,5	7,4	7,7	7,5	7,6	7,5	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	6,5-9,5
Przewodność elektryczna	395	N	354	552	361	364	569	564	527	581	523	589	564	497	568	521	624	496	453	521	492	485	557	561	458	454	461	2500
Smak	1	N	1	1	1	1	1	<1	1	1	<1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Zapach	1	N	1	1	1	1	1	<1	1	1	<1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Dokument podpisany
przez Leszek Błachnio
Data: 2026.03.12
13:57:46 CET