Wyniki badania wody w ramach monitoringu kontrolnego
III kwartał 2023 rok

	Jednostka	SUW Serock-Nasielska	SUW Pułtuska	Serock Przedszkole	Karolino Ul. Babie lato 2	Sklep NETTO	Sklep „Mrówka" Serock Warszawska	Warsztat Samochodowy - Szaniawskiego	SUW Stasi Las	Sklep Wielobranżowy Stasi Las-Główna	SUW Jachranka	Zespół Szkolno-Przedszkolny Wola Kiełpińska	Sklep Wielobranżowy Jachranka-Zegrzyńska	SUW Stanisławowo	Dom prywatny Stanisławowo	Gospodarstwo Rolne Zalesie Borowe	Warsztat Samochodowy Skubianka	SUW Borowa Góra-Lipowa	Budynek Firmy Borowa Góra	Przedszkole Samorządowe Zegrze-Oficerska	SUW Jadwisin	Szkoła Podstawowa Jadwisin.	Jadwisin IHAR ul. Szaniawskiego	SUW Wierzbica	Restauracja Złoty Lin Wierzbica	SUW Łacha	Sklep Ogólnospożywczy Nowa Wieś ul. Serocka	Sklep ogólnospożywczy Łacha, Mazowiecka	wymagania
Bakterie coli	jtk/ 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	jtk/ 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mikro-organizmy	jtk/ 1ml	52	11	0	0	44	0	23	27	0	0	237	14	0	0	16	12	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0	-
jon amonowy	mg /l	0,16	0,13	0,15	< 0,13	0,13	< 0,13	< 0,13	0,14	0,15	0,14	< 0,13	< 0,13	0,14	< 0,13	< 0,13	0,15	< 0,13	0,14	0,14	0,14	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	0,50
Barwa	mg pt/l	<5	12	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	10	11	6	<5	<5	<5	<5	5	8	10	10	-
Mętność	NTU	0,16	0,34	0,39	0,19	0,47	0,14	0,39	0,31	0,27	1,3	19	1,4	0,14	0,23	0,34	0,50	0,28	0,21	0,29	0,58	0,75	0,39	0,45	0,32	0,22	0,41	0,22	1,0
pH	-	7,8	7,5	7,4	7,5	7,5	7,5	7,8	7,7	7,6	7,6	7,5	7,6	7,5	7,7	7,5	7,5	7,9	7,9	7,7	7,7	7,8	7,4	7,5	7,5	7,6	7,5	7,7	6,5-9,5
Przewo-dność elektryczna	µS/ cm	450	469	475	490	479	478	460	905	785	569	560	546	617	598	570	485	589	572	1210	576	605	589	540	490	460	460	445	2500
Smak	TFN	<1	<1	<1	N	<1	<1	<1	N	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	N	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
Zapach	TON	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	